

编号：



内蒙古自治区
矿山地质环境治理工程验收意见书

矿山名称 乌拉特中旗德岭山镇王毛山壕口矿区普通建筑用石料矿

组织验收单位 巴彦淖尔市自然资源局 (单位公章)

内蒙古自治区自然资源厅制

矿山名称	乌拉特中旗德岭山镇王毛山壕口矿区普通建筑用石料矿																																																																																																																														
企业名称	乌拉特中旗隆富源投资发展有限公司																																																																																																																														
通讯地址	巴彦淖尔市乌拉特中旗																																																																																																																														
联系人		电话		邮编																																																																																																																											
采矿许可证号	C1508002021017140151444			采矿许可证有效期限	2021.1.18-2023.1.18																																																																																																																										
矿山企业经济类型	有限公司		矿区面积 (km ²)																																																																																																																												
矿种	普通建筑用花岗岩	开采方式	露天开采	生产规模																																																																																																																											
治理方案	评审机构		巴彦淖尔市自然资源局																																																																																																																												
评审备案情况	评审时间		2019 年 9 月 26 日																																																																																																																												
验收时间	2026. 6. 12		验收面积	21700m ²																																																																																																																											
验收 专家 组 意 见	2026 年 6 月 12 日, 巴彦淖尔市自然资源局组织有关专家(名单附后)及乌拉特中旗自然资源局相关人员、矿山企业代表对乌拉特中旗德岭山镇王毛山壕口矿区普通建筑用石料矿闭坑矿山地质环境治理工程进行实地验收。专家组听取了矿山企业对矿山地质环境治理情况汇报, 审阅了验收资料, 并踏勘了矿山现场, 根据《乌拉特中旗德岭山镇王毛山壕口矿区普通建筑用石料矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》(以下简称“方案”)结合矿山地质环境现状, 对该矿进行了闭坑验收。本次实地验收提出的整改意见矿山企业进行整改完善后经专家组复合讨论形成如下验收意见: 一、“方案”部署的治理工程内容见下表 矿山地质环境治理工程量汇总表 <table border="1"> <thead> <tr> <th>治理区</th> <th>治理措施</th> <th>单位</th> <th>工程量</th> <th>治理区</th> <th>治理措施</th> <th>单位</th> <th>工程量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="8">露天采场</td> <td>网围栏</td> <td>m</td> <td>500</td> <td rowspan="2">表土场</td> <td>平整</td> <td>m³</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td>警示牌</td> <td>块</td> <td>5</td> <td>恢复植被</td> <td>hm²</td> <td>0.02</td> </tr> <tr> <td>表土剥离</td> <td>m³</td> <td>3960</td> <td rowspan="6">办公生活区</td> <td>表土剥离</td> <td>m³</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td>清理危岩体</td> <td>m³</td> <td>590</td> <td>清运</td> <td>m³</td> <td>26</td> </tr> <tr> <td>回填</td> <td>m³</td> <td>20211</td> <td>拆除</td> <td>m³</td> <td>26</td> </tr> <tr> <td>石方平整</td> <td>m³</td> <td>1470</td> <td>平整</td> <td>m³</td> <td>90</td> </tr> <tr> <td>覆土</td> <td>m³</td> <td>3650</td> <td>覆土</td> <td>m³</td> <td>150</td> </tr> <tr> <td>恢复植被</td> <td>hm²</td> <td>0.49</td> <td>恢复植被</td> <td>hm²</td> <td>0.03</td> </tr> <tr> <td rowspan="6">工业场地</td> <td>表土剥离</td> <td>m³</td> <td>1200</td> <td rowspan="5">矿区道路</td> <td>表土剥离</td> <td>m³</td> <td>1020</td> </tr> <tr> <td>清运</td> <td>m³</td> <td>185</td> <td>清理</td> <td>m³</td> <td>1700</td> </tr> <tr> <td>拆除</td> <td>m³</td> <td>55</td> <td>平整</td> <td>m³</td> <td>1020</td> </tr> <tr> <td>平整</td> <td>m³</td> <td>1200</td> <td>覆土</td> <td>m³</td> <td>1700</td> </tr> <tr> <td>覆土</td> <td>m³</td> <td>2000</td> <td>恢复植被</td> <td></td> <td>0.34</td> </tr> <tr> <td>恢复植被</td> <td>hm²</td> <td>0.40</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="3">排土场</td> <td>清运</td> <td>m³</td> <td>20000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>平整</td> <td>m³</td> <td>300</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>恢复植被</td> <td>hm²</td> <td>0.10</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							治理区	治理措施	单位	工程量	治理区	治理措施	单位	工程量	露天采场	网围栏	m	500	表土场	平整	m ³	60	警示牌	块	5	恢复植被	hm ²	0.02	表土剥离	m ³	3960	办公生活区	表土剥离	m ³	60	清理危岩体	m ³	590	清运	m ³	26	回填	m ³	20211	拆除	m ³	26	石方平整	m ³	1470	平整	m ³	90	覆土	m ³	3650	覆土	m ³	150	恢复植被	hm ²	0.49	恢复植被	hm ²	0.03	工业场地	表土剥离	m ³	1200	矿区道路	表土剥离	m ³	1020	清运	m ³	185	清理	m ³	1700	拆除	m ³	55	平整	m ³	1020	平整	m ³	1200	覆土	m ³	1700	覆土	m ³	2000	恢复植被		0.34	恢复植被	hm ²	0.40					排土场	清运	m ³	20000					平整	m ³	300					恢复植被	hm ²	0.10				
	治理区	治理措施	单位	工程量	治理区	治理措施	单位	工程量																																																																																																																							
	露天采场	网围栏	m	500	表土场	平整	m ³	60																																																																																																																							
		警示牌	块	5		恢复植被	hm ²	0.02																																																																																																																							
		表土剥离	m ³	3960	办公生活区	表土剥离	m ³	60																																																																																																																							
		清理危岩体	m ³	590		清运	m ³	26																																																																																																																							
		回填	m ³	20211		拆除	m ³	26																																																																																																																							
		石方平整	m ³	1470		平整	m ³	90																																																																																																																							
		覆土	m ³	3650		覆土	m ³	150																																																																																																																							
		恢复植被	hm ²	0.49		恢复植被	hm ²	0.03																																																																																																																							
	工业场地	表土剥离	m ³	1200	矿区道路	表土剥离	m ³	1020																																																																																																																							
		清运	m ³	185		清理	m ³	1700																																																																																																																							
		拆除	m ³	55		平整	m ³	1020																																																																																																																							
		平整	m ³	1200		覆土	m ³	1700																																																																																																																							
		覆土	m ³	2000		恢复植被		0.34																																																																																																																							
		恢复植被	hm ²	0.40																																																																																																																											
	排土场	清运	m ³	20000																																																																																																																											
		平整	m ³	300																																																																																																																											
		恢复植被	hm ²	0.10																																																																																																																											

	四、本次仅对矿山地质环境治理工程单元及土地复垦效果进行了实地验收，工程量及投入的资金等未经相关工程审定和财务审计，因此总结报告等中的工程量、面积和投入资金不作为考核及工程量结算的依据。 五、验收结论：经专家组核查验收资料，实地踏勘治理工程认为乌拉特中旗德岭山镇王毛山壕口矿区普通建筑用石料矿矿山闭坑地质环境治理复垦工程基本达到“方案”部署要求，同意闭坑矿山地质环境治理复垦工程验收通过。 六、建议乌拉特中旗隆富源投资发展有限公司对验收通过区域按照“方案”要求在规定时间内加强保护与管护，同时做好对影像及验收资料的留档保存。				
	姓名	单位	职称	专业	签字
验收专家组	郭轶	内蒙古自治区第五地质矿产勘查开发院（退休）	高级工程师	水文地质	
	陈玉霞	包钢测绘研究院	正高级工程师	水工环	
	董青松	内蒙古第二地质矿产勘查开发有限责任公司	高级工程师	地质	
资源行政主管部门意见 组织验收的自然	年 月 日（公章）				