

编号：

内蒙古自治区




矿山地质环境治理工程验收意见书

矿山名称 乌拉特前旗大余太镇石门硅石矿

组织验收单位 巴彦淖尔市自然资源局 (单位公章)

内蒙古自治区自然资源厅制

矿山名称	乌拉特前旗大余太镇石门硅石矿				
企业名称	乌拉特前旗企联矿业有限公司				
通讯地址	乌拉特前旗额尔登布拉格苏木白音温都尔嘎查				
联系人	杨光	电话		邮编	014400
采矿许可证号	C1508002009126120047714		采矿许可证有效期	2012-03-21 2016-03-21	
矿山企业经济类型	私营企业		矿区面积 (km ²)		
矿种	石英岩	开采方式	露天	生产规模	
本期治理方案 评审备案情况	备案时间	2014.7.22			
	备案文号	巴矿治评(2014)022号			
验收时间	2025.7.29	验收面积	0.08 (km ²)		
验收专家组意见	<p>2025年4月23日，巴彦淖尔市自然资源局组织有关专家（名单附后）及乌拉特前旗自然资源局相关人员、矿山企业代表对乌拉特前旗大余太镇石门硅石矿矿山闭坑地质环境治理工程进行实地验收。专家组听取了矿山企业的矿山地质环境治理情况汇报，审阅了验收资料，并踏勘了矿山现场，根据《乌拉特前旗大余太镇石门硅石矿矿山地质环境分期治理及土地复垦方案（闭坑）》（以下简称闭坑方案），结合矿山开采和地质环境现状，对该矿申请验收的区域进行了闭坑验收。同时矿山对本次验收提出的整改单元进行整改。经讨论形成如下验收意见：</p> <p>一、矿山地质环境现状：该矿山2017年已经关闭。现状有南北2处已治理的露天采场、2处已治理的废石场和已治理的1处加工厂。</p> <p>二、《闭坑方案》部署的闭坑（2014年-2017年）治理工程内容：</p> <p>1、露天采场（包括废弃采场）：矿山闭坑后，露天采场外围设置网围栏。对不稳定边坡清除危岩体，使边坡达到稳定状态。对场内废石堆进行推平，最终不存在零星散堆和凹陷坑；</p> <p>2、加工厂：矿山闭坑后，对场地内的堆弃物进行清运，对最终场地上部进行全面平整；</p> <p>3、废石场：矿山闭坑后，对场地内的废石堆进行集中堆运和整形，确保河道畅通；</p> <p>4、办公生活区：矿山闭坑后，将区内临时建筑全部拆除，恢复原始地形地貌。对场地进行平整，使其达到植被（草地）的生长要求，场地平整后，进行人工撒播草籽。</p>				

验收专家组意见	<p>三、矿山实施的闭坑治理工程：</p> <p>1、废弃采场1：清理危岩体$120m^3$，场地平整$12000 m^3$；2、废弃采场2：清理危岩体$240m^3$，场地平整$19000 m^3$；3、北采区露天采场：清理危岩体$1200m^3$，场地平整$18000 m^3$；4、南采区露天采场：清理危岩体$1900m^3$，场地平整$12000 m^3$；5、加工厂场地平整$6000 m^3$；6、废石场：场地平整$700 m^3$，清运$2800 m^3$；7、办公生活区：拆除$55 m^3$，清运$55 m^3$，平整$320 m^3$，人工种草$1100 m^2$。</p> <p>依据总结报告矿山闭坑完成治理总面积$80560m^2$，工程量、范围坐标及投入的资金见矿山提供的总结报告相关资料。依据巴彦淖尔市恒祥测绘有限责任公司绘制的工程竣工图，各治理区范围拐点坐标附后。</p> <p>四、工程量、范围及投入的资金等未经相关工程审定和财务审计，因此验收意见中的工程量和投入治理资金不作为考核及工程量结算依据。</p> <p>五、验收结论：经专家组核查验收资料，实地踏勘治理工程，认为乌拉特前旗大余太镇石门硅石矿矿山地质环境治理工程基本达到了《闭坑方案》的要求，同意该矿闭坑地质环境治理工程验收通过。</p> <p>六、建议乌拉特前旗企联矿业有限公司对验收通过的区域按照《闭坑方案》在规定时间内予以保护与管护、并对植被恢复的区域加强管护和实时补植，同时做好对影像及验收资料的留档保存。</p>				
	姓名	单位	职称	专业	签字
验收专家组签名	马文学	内蒙古第一水文地质工程地质勘查有限责任公司	正高级工程师	水工环地质	
	辛荣元	内蒙古第七地质矿产勘查开发有限责任公司	副高级工程师	地质矿产	
	左满权	内蒙古矿业开发有限责任公司	副高级工程师	采矿工程	
资源行政部门意见 组织验收的自然					年 月 日 (公章)

闭坑矿山地质环境保护与土地复垦 现场验收情况记录表

矿山名称	乌拉特前旗大余太镇石门矿区硅石矿广石矿山			
采矿权人	乌拉特前旗企联矿业有限公司			
采矿许可证号 (有效期限)	C1508002009126120047714 (2013-03-25 至 2016-03-25)			
开采矿种	硅石矿	开采方式	露天开采	矿区面积 (km ²)
现场验收参加 人员	马文华、辛荣元、左满权、吴松涛、李磊 马将、邢直			验收时间 2025年4月23日
现场验收依据 报告名称	内蒙古自治区乌拉特前旗大余太镇石门矿区硅石矿 矿山地质环境分期治理及土地复垦方案(闭坑)			
存在问题	1. 扎赉区南部边坡植被绿化不到位。 2. 尚未设置围栏，封闭道路。 3. 南部山脚部石块和废石未整理。			
整改意见	1. 对扎赉区南坡边坡也设置围栏，封闭道路，防止无关人员进入发生危险，有台阶。 2. 南部山脚部将乱石堆放的堆积，该整理归堆。			
整改时间:	2025年4月23日至2025年5月10日			
验收结论	<input type="checkbox"/> 通过 <input checked="" type="checkbox"/> 整改后通过 <input type="checkbox"/> 不通过			
专家组签字	马文华 辛荣元 左满权	矿山企业负责人 (或代表)签字	李东光	